

2001–2002 Chevrolet Silverado/GMC Sierra 8.1 V8 Moteur à essence Accessoires de connexion de radiateur rapid : 2537C



2537C, je suis d'2537C; Radiateur avec refroidisseur
d'huile de transmission (boîte automatique à 5 rapports)

Le radiateur gpd, 2537C, pour le Chevy Silverado/Sierra 8.1 V8 Pickup est équipé de raccords à connexion rapide de 21 mm. Dans le cas où vos lignes de transmission moteur / refroidisseur ne sont pas compatibles avec ces accessoires, gpd comprend un ensemble de 4 autres accessoires de 22,3 mm à connexion rapide avec des rondelles. Selon la taille de vos conduites de refroidissement, vous devrez peut-être remplacer les accessoires d'origine à connexion rapide du radiateur 2537C.

Commentaire remplacer les raccords rapides d'origine du radiateur gpd 2537C

OUTILS NÉCESSAIRES

1 1/4 po clé

La sécurité d'abord. Utilisez
toujours une protection oculaire

À l'aide d'une clé, dévisser les raccords d'origine un à la fois. Si plus d'un grattoir est retiré à la fois, le réfrigérant tombera dans le réservoir. Assurez-vous de serrer les raccords nouvellement remplacés à 29 pieds/livres.

- Les raccords de 21 mm sont installés en usine
- Les raccords de 22,3 mm sont inclus comme solution de rechange

