

2014–2018 BMW X5 y 2015–2018 BMW X6

Motor del soplador equipado con resistencia: 2312001

Una razón común para el fallo del motor del soplador es una resistencia del motor del soplador defectuosa. La resistencia del motor del soplador controla la velocidad del motor del soplador para reducir/aumentar el flujo de aire en función de los comandos de control del aire acondicionado. La mayoría de los motores del soplador no vienen equipados con la resistencia del motor del soplador; normalmente se compra por separado. Es una buena práctica comprobar/sustituir la resistencia del motor del soplador y el conector/relé cuando se sustituye el motor del soplador. Considerando que el tiempo para reemplazar un motor de soplador toma aproximadamente 2–3 horas, haciendo estos reemplazos un costo nominal y una medida preventiva fácil.

El motor del soplador gpd #2312001 para BMW X5 2014–2018 y BMW X6 2015–2018 viene equipado con la resistencia del motor del soplador.



Consulte el consejo técnico n° 143 "Motores de soplado gpd frente a los de la competencia" para obtener más información sobre los motores de soplado gpd.

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#161

gpdtechtips.com