

Tensor de correa #4011375

- '03-'05 Van Express/Chevy Savana - '03-'05 Chevy Trailblazer/Envoy
 - '00-'07 Chevy Tahoe/Yukon/Denali
 - '00-'05 Chevy Suburban - '05 Chevy SSR
- '99-'06 Chevy Silverado/Sierra - '01-'02 Chevy Denali
- '02-'04 Chevy Avalanche - '02-'06 Cadillac Escalade

Un ruido de "traqueteo" procedente del capó de cualquiera de las aplicaciones enumeradas en este consejo técnico puede estar causado por el tensor de la correa.

Si el compresor falló debido a la acumulación de líquido, causará la falla prematura del tensor de la correa. Si el tensor de la correa y la correa serpentina no se sustituyen al mismo tiempo, puede generar un ruido de "traqueteo" bajo el capó. Este ruido puede confundirse con un fallo prematuro del compresor. La vida típica de un tensor de correa es de 60.000 millas.

Algunas causas comunes para la sustitución del tensor de la correa son

- Pérdida de tensión
- Rodamiento defectuoso
- Polea dañada

gpd ofrece un tensor de correa de repuesto para las aplicaciones mencionadas anteriormente.



gpd # 4011375

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de pieza son sólo de referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y todos los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que van dirigidos. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de su autor. Se prohíbe cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otro medio transmitido por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJOS TÉCNICOS

#22

gpdtechtips.com