De la poudre blanche qui sorte des évents ?



De la poudre blanche qui sort des évents ? Pendant la production, l'évaporateur est recouvert d'un stratifié protecteur qui peut s'user avec le temps. Si une poudre blanche solide souffle à travers les évents de climatisation dans la cabine passagers, il s'agit fort probablement d'un résidu de ce stratifié soufflé par le moteur du ventilateur. Il peut également s'agit d'un flux excédentaire utilisé dans le processus de fabrication. Il ne s'agit pas de confondre avec une brume blanche froide qui peut être soufflée dans la cabine par un évaporateur gelé. Nous recommandons de consulter un expert pour évaluer le système de contrôle d'exploitation et décider si l'évaporateur doit être remplacé. Bien qu'il s'agit fort probablement de déchets stratifiés, il est possible que la source soit des débris ou des produits chimiques provenant d'un autre composant.



#158

gpdtechtips.com