

Compresor de la serie Saturn SC/SL/SW/LS/LW: 6512025



Los modelos Saturn SW/SL/SC/LS/LW 1999–2002 enumerados a continuación incorporan un compresor con una válvula de control termostática interna. Cuando se carga el sistema a través del lado de baja, la válvula de control termostático se congelará y no permitirá que el compresor bombee, lo que puede llevar al instalador a creer que el compresor ha fallado.

- 2000–2001 Saturn LS
- 2000–2002 Saturn LW
- 1999–2002 Saturn SL/SC
- 1999–2001 Saturn SW



6512025

Para cargar correctamente el sistema para estas aplicaciones Saturn, el refrigerante debe bombearse por el lado ALTO utilizando una máquina de carga con el motor apagado.