


Opciones de reemplazo del radiador del motor de la Chevrolet Silverado 6.0L 1999–2013: 2423C y 2370C


gpd ofrece dos opciones de reemplazo del radiador para los modelos de motor de 6.0L de Chevrolet Silverado de 1999 a 2013, dependiendo de si el vehículo está equipado con un enfriador de aceite del motor (EOC). 2423C y 2370C no son intercambiables.

- El radiador gpd 2423C se adapta a los modelos con enfriador de aceite de la transmisión (TOC). En comparación con el 2370C, este radiador es notablemente más pequeño en tamaño total.



2423C – Radiador c/TOC; sin EOC
34" x 1 ¼ Core

- El radiador gpd 2370C se adapta a los modelos con refrigerador de aceite de la transmisión y del motor. En comparación con el 2423, este radiador es notablemente más grande en tamaño y también se puede distinguir en la bahía del motor por las líneas de aceite en ambos lados del radiador.



2370C – Radiador c/TOC; c/ EOC
34" x 17 ½ x 1 Núcleo