


# Turbocompresseurs nécessitant le remplacement du boulon Banjo au moment de l'installation



gpd a identifié certaines applications de turbocompresseurs (turbo) où le boulon banjo, relié à la conduite d'alimentation en huile, est obstrué/restreint lorsque le turbo d'origine tombe en panne. Si le boulon banjo n'est pas remplacé lors du remplacement du turbo pour les applications énumérées ci-dessous, le turbocompresseur risque de tomber prématurément en panne.

Le filtre à l'intérieur du boulon banjo peut accumuler des débris et des boues d'huile, limitant ainsi le flux d'huile de la ligne d'alimentation au turbo.

\*IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE RETIRER/REPLACER UNIQUEMENT LE FILTRE. Le boulon banjo complet doit être retiré/remplacé.



Les turbos gpd sont certifiés TS16949:2009 et ISO 9001:2008, testés en équilibre, et sont équipés de

- Joint et kit de montage
- Gants de travail
- Seringue d'huile moteur pré-remplie pour la pré-installation

**LES TURBOS GPD SUIVANTS INCLUENT LE REMPLACEMENT DU BOULON BANJO,** en plus du kit d'installation de joints standard, des gants de travail et de la seringue d'huile moteur pré-remplie fournis avec tous les turbos gpd.

N° de pièce	Application	N° de pièce	Application
2511287	2003-2005 Subaru Impreza 2.0	2511311	2007-2009 Subaru Outback 2.5
2511288	2005-2006 Subaru Outback 2.5		2007-2009 Subaru Legacy 2.5
	2005-2006 Subaru Legacy 2.5	2511324	2009-2013 Subaru Forester 2.5
2511310	2006 Saab 9-2X 2.5 H4	2511325	2008-2014 Subaru Impreza 2.5
	2004-2006 Subaru Baja 2.5	2511326	2008-2014 Subaru Impreza 2.5
	2004-2007 Subaru Forester 2.5		
	2003-2007 Subaru Impreza 2.5		

**Remarque :** il est très important d'identifier la cause sous-jacente de la défaillance du turbo avant de le remplacer et de **TOUJOURS changer l'huile moteur et le filtre lors du remplacement d'un turbocompresseur.** Le fait de ne pas changer l'huile moteur et le filtre peut entraîner l'annulation de la garantie. Consultez le conseil technique gpd n° 189 pour obtenir des conseils généraux sur l'installation d'un turbocompresseur et sur les causes de défaillance les plus courantes.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont donnés à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Veuillez noter que les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou tout autre moyen transmis par ce document. Global Parts Distributors, LLC (gpd)