

# 2007–2019 Nissan Compressor Wiring Harness Troubleshoot

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#67


gpdtechtips.com

## EL PROBLEMA

Se ha observado un problema común en relación con el conector eléctrico del equipo original y el cableado del compresor en los últimos modelos de vehículos Nissan. El conector eléctrico (en el lado del mazo de cables que se conecta al compresor) se afloja después de separarlo y volver a conectarlo. Este problema eléctrico a menudo conduce a un mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

## LA SOLUCIÓN

Inspeccione minuciosamente los conectores del mazo de cables antes de instalarlos. Asegúrese de que Asegúrese de inspeccionar el terminal dentro del conector eléctrico. En algunos casos, los terminales



A continuación se muestra una lista de compresores Nissan que pueden experimentar

6512479	2007–2012 Nissan Altima	6512330	2007—2012 Nissan Sentra
6513059	2013–2018 Nissan Altima (6 Groove); SI/SV Model)	6512513	2007–2012 Nissan Sentra
6513072	2013–2018 Nissan Altima (6 Groove; S/SR/Base Model)	6513045	2012–2019 Nissan Sentra
6512911	2013–2018 Nissan Altima (7 Groove; SL/SV Model)	6512742	2009–2015 Nissan Maxima
6513073	2013–2017 Nissan Altima (7 Groove; S/SR Model)		



1712339

Sustitución del cableado del compresor gpd

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)