

2008–2011 Ford Escape/ Mercury Mariner

Selección de velocidad del motor del soplador

Solución de problemas

¿Está experimentando un problema con la selección de la velocidad del motor del ventilador en un Ford Escape o Mercury Mariner 2008–2011? El problema más probable es que la resistencia del motor del soplador haya fallado y requiera ser reemplazada. Este es un problema común en este vehículo. Siempre es mejor revisar la conexión eléctrica/el cableado de la resistencia del motor del ventilador para ver si hay signos de quemadura entre la resistencia y el cableado. Esto podría ser una señal de que hay otro problema con el circuito eléctrico.



1712398

2008–2012 Ford Escape;
2008–2011 Mercury Mariner;
Resistencia del motor del
soplador; AC automático



1712209

2008–2012 Ford Escape
Resistencia del motor del soplador;
A/C manual



1712341

2008–2012 Ford Escape; 2008–2011 Mercury Mariner
Cable de conexión de la resistencia del motor del soplador; Conector eléctrico
con conectores a tope a prueba de agua

gpd

Global Parts Distributors, LLC

CONSEJO TÉCNICO

#96

gpdtechtips.com

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)