

2011–2017 Nissan Juke 1.6 L4 Engine Turbocharger 2511519 & Oil Feed Line 2541237

gpd

Lors de l'installation d'un nouveau turbo sur les modèles Nissan Juke 1.6 L4 2011–2017, gpd recommande vivement de remplacer la conduite d'alimentation en huile.



2511519
Turbocompresseur Nissan Juke
2011–2017



2541237
2011–2017 Nissan Juke
Ligne d'alimentation en huile

Sur ces modèles de Nissan Juke, la conduite d'alimentation en huile est conçue à proximité de l'échappement. La chaleur excessive de l'échappement accélère la dégradation du matériau de la durite intérieure, ce qui crée une restriction dans la conduite d'alimentation en huile. Dans la plupart des cas, le rinçage est inefficace pour ce type de restriction. Il convient donc de remplacer la conduite d'alimentation en huile pour assurer le débit d'huile nécessaire et la lubrification du turbocompresseur. Le manque de lubrification étant préjudiciable aux performances du turbo, le fait de ne pas remplacer la conduite d'alimentation en huile dans ce cas peut entraîner diverses défaillances du turbo. Il convient également de noter que les pannes de turbo dues à une restriction de la conduite d'alimentation en huile ne sont pas couvertes par la garantie du fabricant.

Consultez le conseil technique gpd n° 189 pour obtenir des conseils sur l'installation d'un turbocompresseur et les raisons courantes de sa défaillance.

Les noms, logos et numéros de pièces des fabricants sont donnés à titre indicatif. Tous les prix, taxes et disponibilités peuvent être modifiés sans préavis. Ce document et tous les fichiers qui l'accompagnent sont confidentiels et destinés uniquement à l'usage de la personne ou de l'entité à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez le supprimer immédiatement. Veuillez noter que les points de vue ou opinions présentés dans ce document sont uniquement ceux de l'auteur. Toute révision, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est interdite. Global Parts Distributors, LLC (gpd) n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par un virus ou tout autre moyen transmis par ce document. Global Parts Distributors, LLC (gpd)