



Repuesto del Evaporador del Ford F-150 2009-2014: 4712009

Los sistemas de aire acondicionado de la Ford F-150 2009-2014 están diseñados con una unidad de carcasa del evaporador (Figura 1.1). Para sustituir el evaporador, es necesario desmontar la unidad de carcasa del evaporador original y volver a montarla. *Asegúrese de conservar el clip de retención original de la válvula de expansión para reutilizarlo al instalar un nuevo evaporador.



Figura 1.1




Figura 1.2




Figura 1.3

Termistor

Escombros

Debido a que el vehículo no viene equipado con un filtro de aire del habitáculo, los residuos son arrastrados a la unidad del evaporador y se depositan dentro y alrededor del mismo (Figura 1.2). Los residuos depositados pueden aislar la sonda del termistor, creando lecturas de temperatura inexactas (Figura 1.3). Debido a que este evaporador es un diseño de estilo zonal, el termistor no puede ni debe ser movido. Mover el termistor dificultaría el rendimiento del aire acondicionado.



5811368
Bomba de vacío



3411482
Válvula de expansión de reemplazo gpd

Los nombres de los fabricantes, los logotipos y los números de pieza son sólo para referencia. Todos los precios, impuestos y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Este documento y los archivos transmitidos con él son confidenciales y están destinados únicamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen. Si ha recibido este documento por error, elimínelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones presentados en este documento son únicamente los del autor. Cualquier revisión, uso, divulgación o distribución no autorizados está prohibido. Global Parts Distributors, LLC (gpd) no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por cualquier virus u otros medios transmitidos por este documento. © Global Parts Distributors, LLC (gpd)