

Ford F-150 Remplacement de l'évaporateur 2009-2014: 4712009

Les systèmes de climatisation du Ford F-150 2009-2014 sont conçus avec un logement d'évaporateur (figure 1.1). Pour remplacer l'évaporateur, il est nécessaire de démonter le logement de l'évaporateur d'origine et de le remonter. *Assurez-vous de conserver le clip de retenue de soupape d'expansion d'origine pour le réutiliser lors de l'installation d'un nouvel évaporateur.



Figure 1.1



La figure 1. 2 Le

les décombres

La figure 1.3

larmistance

Comme le véhicule n'est pas équipé d'un filtre à air de cabine, les déchets sont transportés dans l'évaporateur et déposés dans et autour de l'évaporateur (figure 1.2). Les résidus déposés peuvent isoler la sonde de thermistance, créant des lectures de température inexactes (figure 1.3). Puisque cet évaporateur est une conception zonale de modèle, le thermistor ne peut pas et ne devrait pas être déplacé. Le déplacement du thermistance nuirait à la performance du climatiseur.


 5811368
Pompe à vide

 3411482
Valve d'expansion de recharge gpd